

van **Ingenieursbureau Klink B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **17-12-2014** tot **01-02-2019**

Vervangt bijlage d.d.: **09-05-2014**


Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Hoofdkantoor

Bamendaweg 62
3319 GS
Dordrecht
Nederland

Nr.	Werkveld	Soort en omvang	Methoden & procedures ¹
1	Tank (opslag) installaties	Controle en keuring tank(opslag)installaties <i>inclusief een of meerdere van onderstaande protocollen 6801, 6802, 6803 en/of 6811</i>	AS SIKB 6800 (S352)
2		Controle bekleding en kathodische bescherming van ondergrondse tanks en/of leidingwerk behorende bij onder- of bovengrondse tanks	Protocol 6801
3		Controle van water / bezinksel / micro-organismen in onder- en/of bovengrondse tanks;	Protocol 6802
4		Controle van aarding en potentiaalvereffening van ondergrondse tanks en/of leidingwerk behorende bij onder- of bovengrondse tanks	Protocol 6803
5		Keuring van ondergrondse tanks en/of leidingwerk behorende bij onder- of bovengrondse tanks	Protocol 6811

Deze bijlage is goedgekeurd door:



Ir. J.C. van der Poel
Algemeen Directeur

¹ Indien wordt verwezen naar een scope (Sxxx), is sprake van een schema van een geaccepteerde schemabeheerder. Voor normatieve documenten geldt dat de meest actuele versie van het document wordt bedoeld. Bij schema's waarvoor gerefereerd wordt aan een geaccepteerde schemabeheerder geldt dat de versie zoals vermeld in de scope van acceptatie wordt bedoeld.